

國立北門農工111學年度第1學期班會建議案處理情形彙整表(111/12/14)

編號	建議班級	建議日期	建議事項	回應處理情形	回覆單位
14	造園三忠	111/12/14	科館3樓教室與2樓插花教室皆有眩光問題，希望學校能請專人處理! (之前校長有約有提過，總務處是回覆電扇與電燈看要如何調整，再與該處回報)	一、經現場勘查，主因在於吊扇低於燈具，導致燈光有忽明忽暗的現象。 二、請廠商調整燈具或吊扇位置，以解決忽明忽暗之問題。	總務處